

## Baubericht Juni 2018

Text: Jürgen Zapp

Seit der Fertigstellung des Rohbaus sind nun 5 Monate vergangen und im Blick auf das Gebäude von außen fallen lediglich das Gerüst und die Fassade mit den Fenstern auf. Doch was sich wirklich in dieser Zeit alles getan hat, können nur die folgenden Bilder zeigen:

Die **Außenfassade** hat sich wie eine Hülle um das Gebäude gelegt. Angefangen mit starken, wärmedämmenden Materialien bis hin zum edlen Putz in besonderer Farbe.



Das **Dach** aus Beton wurde mit dicken Dämmmaterialien ausgelegt, einer starken Folie abgedichtet und mit Kies beschwert.



Die **Flure** im Neubau bewegen sich rund um den Innenhof und verbinden die Zimmer im Neubau mit den Zimmern und den Wohnküchen im Bestandsgebäude.



Der **Übergang** vom Altbau zum Neubau wird in diesen Tagen gerade hergestellt.



Das **Treppenhaus** im Neubau und der zurzeit stillgelegte Aufzug (aus Brandschutzgründen müssen die Eingänge zum Treppenhaus hin verlegt werden) verbinden zukünftig die beiden Wohnbereiche in den Obergeschossen mit dem Eingangsbereich und der Cafeteria im Erdgeschoss.



Der Ausbau der **Zimmer** schreitet voran. Im zweiten Obergeschoss sind bereits die Wände gestrichen, die Decken abgehängt, die Installationen gemacht und die ersten Fliesen in den Bädern angebracht worden.

