

Baustellenbericht Dezember 2016



„Wahrlich ein buntes ‚Durcheinander‘“, so habe ich den letzten Bericht von unserer Baustelle beendet. „...und keine Ende in Sicht!“ möchte ich heute ergänzen. An manchen Tagen habe ich den Eindruck, es werden immer mehr Arbeiter und es verändert sich nichts. Doch der Schein trügt, wie diese Bilder beweisen. Neben den schon erwähnten Firmen ist nun die Firma IWT mit im Boot. Ihre Aufgabe ist es die Rohre zu isolieren und Löcher, die für Rohre und Kabel durch die Wände und Decken gebohrt wurden zu verschließen – Brandschutz.

Und jetzt wird es laut! Die Fa. PBS beginnt mit den sogenannten Rohbauarbeiten. Im Detail bedeutet das, dass im Bereich neben der Cafeteria das Fundament verstärkt wird, sodass die beiden Wohnbereich darüber jeweils eine schöne große Küche mit Speisesaal erhalten können. Um diese Räume zu schaffen, müssen Wände herausgebrochen und neue Träger eingezogen werden. Da diese Arbeiten bis Weihnachten fertig sein sollen, werden in der nächsten Ausgabe die Bilder dazu folgen.

