

Baustellenbericht November 2017

Die Baustelle geht weiter!
An dieser Stelle hat man vom →
Dach des Südflügels einen nahezu
idyllischen Blick auf den Fortschritt
des Rohbaus.



Ein erster Blick in das Innere des östlichen Flügels des Erdgeschosses. Es ist noch schwer vorstellbar, dass in diese beiden Räume die Umkleiden und die sanitären Anlagen für die Mitarbeiter, die Werkstatt der Handwerker, der Raum für die Unterhaltsreinigung und notwendige Lagerflächen entstehen sollen.



Der Innenhof wird isoliert und mit dem Schotter aus dem Abriss verfüllt, sodass die Fundamente für den Querriegel im Norden und die Entwässerung des Innenhofes angelegt werden können.



Das erste Stockwerk entsteht! Mit dem Mauerwerk im West- und Ostteil, sowie der Gründung des Nordteiles kann man die Größe der zukünftigen Anlage erahnen.